



建造业工种-安全重点



工地安全 由我做起

钢筋屈扎工

使用剪铁机 / 屈铁机

1. 保持剪铁机及屈铁机工作范围清洁整齐，以防止绊倒危害。
2. 须确保操作范围内没有其他人逗留，才可开始工作。
3. 工作前先检查剪 / 屈铁机的紧急停止装置及电索掣以确定操作正常。
4. 屈曲钢筋时，要确保钢筋已固定，以防止回弹。
5. 剪 / 屈铁机须装上合适护罩，避免在操作时接触机器的危险部份。




高处工作

1. 使用合适工作台，不可用梯子进行工作。
2. 切勿贪图方便，站立于摄夹在柱络或间墙之间的木枋上来绑扎高处位置的钢筋。
3. 不可随便拆掉棚架组件（例如：柱头架栏河等）以方便工作。

吊运工作

1. 吊运区须妥善围封（例如：设置围栏或路障），并展示适当的警告告示。
2. 应使用物料斗吊运松散物料（例如：「洛仔铁」）。
3. 避免同时吊运长短不一的钢筋。
4. 吊运钢筋时，应使用双捆扼索结法埋码固定，而吊索夹角应在90度之内。
5. 吊运时必须使用导绳（尾绳）以稳定吊运中的物料。



体力处理

1. 尽量使用机械设备，协助搬运及处理钢筋代替人力搬运。
2. 尽量选择距离最短而又通行无阻的路径，避免绊倒危害。
3. 采取正确的提举姿势及方法。

更多安全资讯
请用手机扫描
二维码



版权保护 本文件所载的全部内容均属建造业议会（议会）/ 香港建造学院（学院）所有，且受版权保护。

免责声明 尽管议会 / 学院已尽合理努力以确保本文件所载列资料均属准确，惟议会 / 学院仍鼓励读者须在可能的情况下，向其专业顾问寻求适当独立意见，并且读者不应将本文件视作采取任何相关行动之专业意见的替代，亦不应依赖本文件作所述用途。如有查询，可致电2100 9000。